

氟化氢生产过程中粗冷器内漏的危害与预防处理方法

黄斌斌

(福建德尔科技股份有限公司, 福建 龙岩 364200)

【摘要】 氟化氢是一种广泛应用于工业生产中的重要化学品,但在生产、运输和储存过程中具有很高的风险。本文旨在探讨粗冷器内漏的危害与预防处理方法,以降低氟化氢泄漏对环境 and 人员安全的影响。通过分析粗冷器的作用和结构,研究内漏的定义和原因,评估内漏的危害,并采取预防处理措施,如设备维护、改进密封性和应急处理等。通过实施预防处理措施,可以有效降低氟化氢泄漏的风险,减少对环境 and 人员安全的威胁。期望能够提高粗冷器内漏的预防和处理能力,保障氟化氢生产过程的安全和稳定。

【关键词】 氟化氢; 粗冷器; 漏洞

一、引言

氟化氢(HF)是一种广泛应用于工业生产中的重要化学品。它被用于制造氟碳化合物、氟化有机物以及作为溶剂和催化剂。然而,氟化氢的高毒性和强腐蚀性使其在生产、运输和储存过程中具有很高的风险。在氟化氢的生产过程中,粗冷器是一个重要的设备,用于冷却并将氟化氢从气态转变为液态。然而,由于操作不当、设备老化或其他原因,粗冷器内部可能会出现漏洞或泄漏问题。这种漏洞可能导致氟化氢泄露到周围环境中,引发严重的安全事故^[1]。氟化氢泄露对人体健康和环境造成严重危害。氟化氢是一种高度腐蚀性的物质,能够迅速破坏皮肤、眼睛和呼吸道组织。氟化氢还具有毒性,对水生生物和土壤生态系统造成潜在威胁。

二、氟化氢生产中粗冷器内漏的概述

(一) 氟化氢生产过程简介

氟化氢(HF)是通过将氟化钙(CaF_2)与浓硫酸(H_2SO_4)反应得到的一种无色液体。在工业生产中,氟化氢通常通过湿法石膏法或电解法制备。湿法石膏法是一种常用的氟化氢生产方法。该方法首先将氟化钙与浓硫酸进行反应,生成硫酸钙和氟化氢。接下来,通过蒸馏和冷却过程,将氟化氢从气态转变为液态,并收集于粗冷器中。粗冷器是氟化氢生产过程中的关键设备之一。其主要由管道、换热器和冷凝器组成。当氟化氢气体进入粗冷器后,通过冷却和压缩过程,氟化氢被冷凝成液体并收集。然后,液态氟化氢经过处理和分离,最终得到高纯度的氟化氢产品^[2]。

(二) 粗冷器的作用和结构

粗冷器是一种立式管壳式换热器,主要由上管箱、壳程筒体和下管箱组成。换热器内部设有大量的换热管,上下管箱与壳程筒体通过上下管板隔离。上管箱设有进气口,用于粗氟化氢气体的进入;壳程筒

体设有放净口、冷却水进口、冷却水出口和放气口,用于壳程排液、冷却水的进出及壳程排气^[3]。下管箱设有出气口和下酸口,用于气体出气和冷凝液体的排出。生产过程中,粗氟化氢气体从进气口进入换热管,与冷却水进行逆流间接热交换。部分气体在换热管中放出热量冷凝为液体,从下酸口排出;未被冷凝的气体从出气口排出。冷却水在完成换热后,进入凉水塔冷却,再由水泵重新送至粗冷器进行热交换。同时,粗冷器下酸管上安装有温度计、视镜、流量计等仪表,用于生产过程的监控。




图1 粗冷器结构图

(三) 粗冷器内漏的定义和原因

粗冷器在2氟化氢生产过程中扮演着关键的角色,用于降低气体温度并实现高效的热交换。然而,粗冷器内部可能会出现漏气或液体泄漏的情况,这种情况被称为粗冷器内漏。粗冷器内漏可能对生产过程

造成不良影响,因此需要及时发现和解决。粗冷器内漏可能由多种原因引起^[4]。以下是一些常见的原因:

1. 法兰连接松动或密封不良:粗冷器上的各个管口均连接有法兰,并设有阀门。如果法兰连接松动或阀门密封不良,就会导致气体或液体在连接处发生泄漏。

2. 换热管破裂或腐蚀:换热管在长期使用中可能会发生破裂或腐蚀。这会导致气体或液体通过破裂处或腐蚀穿孔处泄漏到换热器壳体内部。

3. 壳程筒体破裂或腐蚀:壳程筒体是粗冷器的外壳,也可能会在使用过程中发生破裂或腐蚀,导致气体或液体泄漏。

4. 材料老化或疏松:粗冷器的构造材料可能随着使用年限的增加而老化或疏松,导致其密封性能下降,从而引起漏气或液体泄漏。

5. 设计或制造缺陷:在粗冷器的设计或制造过程中存在缺陷,如焊接不牢固或材料选择不当,可能导致内漏问题。

三、粗冷器内漏的危害

(一) 环境危害

1. 气体泄漏。粗冷器内部的气体泄漏包含有害物质,如2氟化氢。2氟化氢是一种无色、有刺激性气味的气体,对环境和人体健康有一定的危害。如果粗冷器内气体泄漏到周围环境中,会造成空气污染,影响周围地区的空气质量。2氟化氢的排放还对臭氧层造成破坏,加剧全球变暖。

2. 液体泄漏。粗冷器内部的液体泄漏含有腐蚀性或有毒溶液。这些液体泄漏到地面或水源中导致土壤和水源的污染,影响周围的生态环境和生物多样性。水源中有毒溶液的污染还对水生生物造成严重影响,破坏生态平衡。

3. 空气污染。粗冷器内漏引起的气体泄漏排放有有害的挥发性有机物(VOCs)或其他污染物。这些挥发性有机物可以与大气中的氮氧化物(NO_x)或其他污染物反应,形成臭氧和细颗粒物(PM_{2.5}),对空气质量造成负面影响。臭氧和细颗粒物的增加会引发呼吸系统疾病,加剧雾霾和健康问题。

(二) 火灾和爆炸风险

粗冷器内漏会导致气体的积聚和堆积,形成可燃气体混合物。如果这些可燃气体混合物在一定的条件下遇到点火源,如电火花或明火,就会发生火灾。由于粗冷器内气体通常是可燃的,火灾发生后可能迅速蔓延,导致严重的设备损坏、生产中断,甚至危及人员生命安全。同时,火灾也可能引发附近区域的火灾紧急情况,对环境造成进一步的破坏。粗冷器内漏也会导致爆炸的风险。当气体泄漏到粗冷器内部,如果存在可燃气体与空气的混合比例达到可燃极限

范围内,遇到点火源时就可能发生爆炸。

四、粗冷器内漏的处理方法

(一) 预防措施

1. 设备维护和定期检查

在氟化氢生产过程中,预防粗冷器内漏至关重要,在设备维护中,负责人员要确保粗冷器的清洁度,及时清除内部的杂质和污垢,定期对粗冷器进行清洗,确保其内部清洁,对于防止内漏具有重要作用,在定期检查中,负责人员应重点关注以下几个方面:

其一,检查粗冷器的各部件连接是否牢固,螺栓是否松动,由于生产过程中氟化氢气体的腐蚀性,连接部件和螺栓容易产生松动,导致泄漏,定期检查并紧固连接部件和螺栓可以有效预防内漏。

其二,检查粗冷器内部的腐蚀情况,氟化氢气体具有强烈的腐蚀性,会导致设备内部产生腐蚀坑和裂纹。通过定期检查对发现的问题进行及时修复可以降低内漏的风险。

其三,检查冷却水的流量、温度和水质,冷却水系统是粗冷器正常运行的关键,其流量、温度和水质对设备的使用寿命有很大影响,应确保冷却水系统运行正常,对发现的问题进行及时处理。

当发现氟化氢气体泄漏时,应立即采取以下措施,一方面要切断氟化氢气体供应,避免泄漏扩大。启动应急预案,对泄漏区域进行隔离确保人员安全,使用合适的堵漏材料对泄漏部位进行封堵,并对泄漏区域进行清洗防止污染环境。另一方面,要针对不同的情况,可以采用不同的封堵方法。一般来说,封堵材料需要具有耐腐蚀、强度高、耐磨性好等特点,以满足封堵效果的要求,制定封堵方案,并根据泄漏部位的形状和尺寸进行操作。在确保安全的前提下实施封堵,并对封堵效果进行检查。

2. 密封性的改进

在氟化氢生产过程中,粗冷器内漏可能会对整个过程产生严重的危害,为了解决这个问题,可以采用激光焊接密封技术来改进粗冷器的密封性能。

激光焊接密封技术是一种高精度、高速度的焊接方法,通过聚焦激光束在焊接区域产生局部熔化,将焊接部位的材料熔化并连接在一起,与传统焊接方法相比,激光焊接具有焊接速度快、焊接质量高、密封性能优良、适应性强、安全性高等优势。通过精确测量粗冷器焊接部位的尺寸,确定焊接参数,并对焊接部位进行清洁和处理,可以采用激光焊接设备按照预先设定的参数进行焊接,形成密封焊缝,焊接完成后,需要对焊接完成的粗冷器进行检验,确保密封性能达到要求。通过应用激光焊接密封技术,可以显著提高粗冷器的密封性能,降低内漏风险,从而保障氟化氢生产的安全和稳定,激光焊接密封技术

在提高生产效率、降低成本、提高产品质量等方面也具有重要意义。

（二）应急处理措施

1. 泄漏事故的应急响应计划

在氟化氢生产过程中，粗冷器内漏可能会对整个过程产生严重的危害，技术人员需要采取有效的应急处理措施来快速封堵泄漏源，防止进一步的泄漏和危害。应急响应计划是为了迅速、有序地应对泄漏事故，最大限度地减少损失和危害，并保护生产人员和环境安全。

（1）应急响应组织架构

建立一个专门负责应急响应工作的组织架构，包括应急指挥部、技术支持组、救援队伍等。明确各个岗位的职责和权限，确保在紧急情况下能够快速行动。

（2）事故报告和通知

设立事故报告和通知的程序，明确谁应该在发生泄漏事故后立即向相关部门报告，并提供详细的事故信息。同时，与当地政府和相关部门建立紧密的联系，以便及时获得支持和资源。

（3）事故评估和风险分析

在泄漏事故发生后，应及时进行事故评估和风险分析，确定泄漏源、泄漏规模、泄漏物性质等关键信息。基于这些信息，制定相应的应急措施，并进行事故后果预测和风险评估。

（4）人员撤离和安全防护

建立人员撤离和安全防护的程序，确保在泄漏事故发生时能够快速有效地将人员撤离到安全区域，并提供必要的个人防护装备。同时，对可能受到污染的区域进行封锁和隔离，防止事故蔓延。

（5）泄漏控制和应急处理

根据泄漏事故的性质和规模，制定相应的泄漏控制和应急处理方案。例如，可以采取关闭阀门、切断氟化氢供应、喷淋冷却等措施，以减少或停止泄漏。同时，配备专业的救援队伍，采取适当的措施进行泄漏物的收集、处置和清理。

（6）事故信息公告和沟通

建立事故信息公告和沟通的机制，及时向相关部门、员工和社会公众发布事故信息，并提供必要的安全提示和指导。同时，与媒体进行有效的沟通，确保事故信息准确传达，避免造成不必要的恐慌和误解。

2. 快速封堵泄漏源

在氟化氢生产过程中，粗冷器内漏可能会对整个过程产生严重的危害，技术人员需要采取有效的应急处理措施来快速封堵泄漏源，防止进一步的泄漏和危害，以下是几种先进技术在封堵泄漏源方面的应用：

激光焊接技术通过激光束在泄漏部位产生局部熔化，快速形成一道密封焊缝，实现泄漏源的封堵，高能量密度的激光束使焊接部位的材料迅速熔化并连接在一起，形成稳定、密封的焊缝，有效防止氟化氢气体的泄漏。利用高分子材料制成的堵漏工具，具有耐高温、耐腐蚀、耐老化的特性，能够迅速粘贴在泄漏部位，实现封堵泄漏源，这些材料适用于各种金属及非金属材料的泄漏情况，有效应对粗冷器内漏问题。

采用特定的化学剂，如密封胶、堵漏膏等，通过填充泄漏部位实现封堵，这类技术操作简便，封堵速度快，效果显著，无需复杂的操作步骤。利用机器人携带先进的堵漏设备，在泄漏现场进行快速封堵，机器人具备良好的灵活性和操控性，能够在复杂环境中迅速找到并封堵泄漏源，机器人技术还可以实时监测环境参数，提高生产安全性。

通过综合运用这些先进技术，能在氟化氢生产过程中快速封堵粗冷器泄漏，降低泄漏风险，确保生产安全和环境安全，随着技术的不断发展和创新，未来在封堵泄漏源方面还将涌现出更多高效、可靠的先进技术。

五、结束语

粗冷器内漏在氟化氢生产过程中带来了严重的安全隐患和危害，需要引起重视并采取相应的预防和应急处理措施。需要注意的是，粗冷器内漏的处理并非单一措施可以解决，而是需要综合考虑设备维护、改进密封性和应急处理等方面的措施的综合应用。希望本文的研究成果和提出的预防处理方法，能够为相关企业和部门提供有益的参考和指导，为保障氟化氢生产过程的安全做出一定贡献。

参考文献：

- [1] 王占前, 旷戈, 林诚, 等. 氟化氢生产技术进展 [J]. 化工生产与技术, 2009, 16(6): 1-5.
- [2] 赵景玉, 黄英, 赵石军. 大型管壳式换热器的设计与制造 [J]. 机械工程学报, 2015, 32(3): 36-44.
- [3] 胡宏, 刘旭. 无水氟化氢生产技术的进展 [J]. 化工技术与开发, 2012, 41(6): 16-19.
- [4] 李涛, 蒋复量, 王者. 无水氟化氢泄露事故的鱼刺图与事故树分析 [J]. 山东化工, 2019, 17: 239-241.
- [5] 徐建国, 周贞锋, 应盛荣. 我国氟化氢产品生产技术的现状及发展趋势 [J]. 化工生产与技术, 2010, 17(6): 8-15.

作者简介: 黄斌斌(1973—)男, 福建龙岩人, 本科, 工程师, 主要研究方向为半导体级化学材料研发。